

通学路における交通安全の確保に向けた合同点検一覧(H27)

学校名	箇所No.	道路種別	現 況	危険箇所所在地	要望内容	利用人数	対策メニュー	関係機関
黒田原小学校	1	一般県道 豊原高久線	道路拡張によりスピード出す車多く、学校正門前のため危険である。 (歩道・横断歩道あり) 黒田原小学校前	寺子乙3968-1付近	歩行者用信号設置 学校前を知らせるような路面標示 (スクールゾーン)	100	押しボタン式信号設置済み(警察) 巻きつけ看板の設置予定(総務) (スピード落とせ)	警察 総務
黒田原小学校	2	町 道	幅員が狭く、交差点付近がカーブしているため見通しが悪い。 黒田原小学校前	寺子乙3968付近 (役場本町3線)	カーブミラーの設置	60	カーブミラー設置済み	総務
黒田原小学校	3	町 道	幅員狭く、クランクあり見通し悪い。 朝晩の交通量が多い。 なすの苑付近	寺子丙4370付近 (上ノ原法師畑線)	歩道の設置 県道(主要地方道大子那須線)とのT字路に横断歩道の設置。	18	看板の設置済み(総務) (通学路最徐行) カーブ付近の線形改良と歩道設置等を検討(建設) 県道(主要地方道大子那須線)とのT字路に横断歩道の設置 検討(警察)	総務 建設 警察
黒田原小学校	4	一般県道 豊原高久線	スピード出す車多く、路側帯が狭い。 水塩大久保	富岡1132-43付近	縁石の設置。路側帯の清掃(落ち葉)	10	路側帯の清掃等、管理を継続実施	県(土木)
黒田原小学校	5	町 道	幅員狭く交差点付近がカーブしており見通しが悪い。 小学校東側道路	寺子丙1115付近 (相生町松ノ倉線)	通学路標識設置	12	通学路路面標示済み(建設) 巻きつけ看板の設置 予定(総務) (スピード落とせ、カーブ注意)	建設 総務
黒田原小学校	6	主要地方道 大子那須線	歩道の幅員が狭い。 那須石油付近歩道	寺子丙140付近	歩道の拡張	10	歩道の縁石上に視線誘導マーカ―設置済み	県(土木)
黒田原小学校	7	町 道	通行量が多く、スピード出す車が多い。 小学生、中学生の通学路であり、近隣には第1保育園有り。	寺子丙71付近 (黒田原中学校北線)	歩道の設置	34	巻きつけ看板の設置 検討	総務

学校名	箇所No.	道路種別	現況	危険箇所所在地	要望内容	利用人数	対策メニュー	関係機関
黒田原小学校	8	町道	幅員狭く、交通量も多い。 県道との交差点を横断するにあたり待避場所もなく危険である。 北村自転車店横	寺子丙3966付近 (黒田原高久駅線)	交差点付近の拡幅		県道との交差点付近を改良予定	建設
黒田原小学校	9	町道	カーブの多い道路に歩道がなく、車もスピードを出す。 両側は樹木で覆われているため日中でも暗い。 相談室前道路	寺子丙3950付近 (黒田原高久駅線)	歩道の設置。外灯の設置。通学路標識設置	5	通学路注意等の路面標示済み	建設
黒田原小学校	10	一般県道 豊原高久線	スクールバス経路であり、T字路見通しが悪い。 柏団地	寺子乙1281付近	感知式信号機の設置	18	カーブミラーの設置替え済み(総務) 安全教育の徹底(学校教育)	総務 学校教育
黒田原中学校	11	町道	法師畑山梨線から上川下川線に横断するにあたり、カーブのため見通し悪く、スピード出す車多い。 りんどうライン	寺子乙愛宕神社付近 (上川下川線他)	横断歩道設置。通学路表示。歩道の清掃		自転車横断を知らせる看板の設置済み 歩道の清掃(掻き起こし等)を実施済み	建設
朝日小学校	12	町道	道幅が狭く、ガードレールなし。小川があるため土手が崩れる恐れあり。 (鉄パイプ補強有り) スクールバス経路。 常民夕狩停留所付近	豊原乙2633~2640付近 (常民夕狩干振線)	ガードレール等における土手崩落防止	21	簡易的な補強、路肩注意を知らせるポールを設置済(建設) ※一部崩落箇所は補修済(建設)	建設
那須高原小学校	13	町道	幅員狭く、交通量も多い。 スクールバス経路であるが、対向車は待避の状況である。	高久丙1454付近 (池田小学校線)	通学路時間帯進入禁止の設置	27	拡幅、歩道設置等を検討中	建設
那須中学校	14	主要地方道 那須高原線	歩道ないため、別な通学路を利用しているが、最近この道も交通量が増え危険であるため、通学路を変更したい。 (自転車通学)小学生も通学路。	高久乙593-401付近	歩道の延長	10	現在の通学路において安全教育の徹底	学校教育
高久小学校	15	主要地方道 那須高原線	道路直線のためスピード出す車多く、横断するにあたり大変危険。 (横断歩道あり)	高久甲3358-3付近	押しボタン式信号機設置	7	横断旗を設置済み、安全教育の徹底	学校教育