水道管の凍結にご注意ください!

気温がマイナス4℃以下になると水道管が凍結しやすくなり、破裂する可能性が高くなります。 屋外の水道管がむき出しになっているところや、あまり使用していない蛇口は特に注意が必要です。



る)にし、蛇口を開けて中の水を 上のバルブを「水抜き」 水抜きができるタイプの蛇 (閉め 口は



があるので注意してください。 りすると、そこから凍結すること 販の保温材を巻き、その上からビ してある場合は、忘れずにコンセ る場合でも、一部が剥がれていた です。すでに保温材が巻かれてい トにプラグを挿入しスイッチを ールテープなどを巻くと効果的 また、凍結防止ヒーターが設置 水道管や蛇口には厚手の布や市

めましょう。

ることがありますので、 ※熱湯をかけると水道管が破裂す をゆっくりかけて溶かしましょう た部分にタオルをあて、 自然に溶けるのを待つか、 絶対にや ぬるま湯







を閉めて指定工事店へご相談くだ メーターボックスの中のバルブ 凍結で水道管が破裂したときは

空間放射線量測定結果

町で測定している町内30カ所の空間放射線量の測定結 果をお知らせします。測定結果は、町ホームページに掲 載しているほか、役場で掲示しています。

測定日:令和元年12月5日

測定機器:NaIシンチレーションサーベイメータ 位:マイクロシーベルト/時(µSv/h) ■問合せ 環境課放射能対策係 ☎72-6940

【町内30カ所の測定結果】 (測定の高さ:地上50 c m)

測 定 場 所	測定値	測 定 場 所	測定値	測 定 場 所	測定値
峠の茶屋駐車場	_	共同利用模範牧場入口	0.13	富岡集落センター	0.12
大丸駐車場	0.06	大谷福祉館	0.15	中央運動公園	0.13
県道中塩原板室那須線深沢橋	0.09	夕狩地区集会所	0.09	あたごハイツ	0.08
那須湯本駐車場(那須高原観光案内センター前)	0.08	千振公民館	0.15	田中地区コミュニティセンター	0.14
湯本支所	0.12	逃室地区集会施設	0.14	芦野支所	0.13
県道那須高原線下守子バス停	0.12	大島コミュニティセンター	0.10	追分バス停	0.12
室野井公民館	0.11	大同集落センター	0.15	蓑沢生活改善センター	0.14
道の駅 那須高原友愛の森	0.12	成沢地区集落センター	0.11	伊王野支所	0.12
池田地区農村センター	0.14	境の明神	0.12	道の駅 東山道伊王野	0.12
県道那須西郷線大沢交差点	0.08	寄居集落センター	0.11	稲沢公民館	0.07

※峠の茶屋駐車場は冬季通行止のため測定なし。