

R6 那須町通学路における危険箇所一覧表

箇所No.	要望年度	点検実施年度	学校名	道路種別	現 況	危険箇所所在地	要望内容	利用人数	意見・対策メニュー等	部署
1	R6	R6	高久小学校	県道303号線と県道17号線の交差点	17号線から来る車が多く、スピードを出していることが多い。	那須町大字高久甲1022付近	注意喚起看板の設置	12	電柱の巻き付け看板を検討したが、効果のありそうな電柱がないため、古くなった横断旗を更新することで安全の確保をした。	町総務課
										町学校教育課
2	R6	R6	高久小学校	県道303号線と県道18号線の交差点	303号線から18号線方面に左折する際、スピードを保ったまま左折することが多い。	那須町大字高久甲1023付近	注意喚起看板の設置	12	電柱の巻き付け看板を検討したが、効果のありそうな電柱がないため、古くなった横断旗を更新することで安全の確保をした。	町総務課
										町学校教育課
3	R6	R6	高久小学校	アトラス高久の通りと県道17号線の十字路を北に進んだところの三つ股になっているところ	見通しが良く、スピードを出す車が多い。	那須町高久3347付近	注意喚起看板の設置	8	道路路肩がないため、立て看板ではなく、注意喚起の路面標示を検討する。	町総務課
										町建設課
4	R6	R6	高久小学校	県道303線（あたごハイツから清水魚園に至るまでの歩道）	歩道の道幅が狭く、車道との距離も近く危険である。	那須町高久甲877付近	歩道の拡張	20	歩道拡張は、優先度が低いいため、早急な対応は不要。たまった落ち葉など、必要に応じて撤去するなど、安全管理を行う。	県土木事務所
5	R6	R6	黒田原小学校	町道音羽町2・西大久保線	狭い道路の割に、利用者が多く危険	たんぽぼ字童の北の交差点(寺子丙3968-65付近)	大きなカーブミラーの設置、大きな「止まれ」の標識の設置	66	カーブミラー設置済	警察署
							横断歩道の設置			
6	R6	R6	黒田原小学校	町道音羽町2・西大久保線	狭い道路で運転者から歩行者が見えにくく、歩行者からも車が見えづらいので危険	黒田原小学校の東門のそばの交差点(寺子丙3968-6付近)	横断歩道の設置	29	歩行者の滞留場所がないため設置不可能	警察署
7	R6	R6	黒田原小学校	県道大子・那須線	高校生が横断することが多いが、車がスピードを出して止まってくれないことが多い	コメリ前の横断歩道(寺子乙3933-58付近)	押しボタン式の信号機の設置	22	信号機の設置基準に該当しないため、対策不可	警察署
8	R6	R6	黒田原小学校	町道グリーンハイツ田中1号線・グリーンハイツ田中2号線	車両往来（運送、配達業者含む）時のスピードが速く、一時停止や徐行をしない場面があり危険	グリーンハイツ田中内の交差点(寺子乙1232-77付近)	徐行及び一時停止の標識の設置	16	注意喚起の路面標示を検討	町建設課