

平成28年度 通学路対策箇所図

那須小学校



- No.2
- ・幅員狭小 歩道なし
- 《対策メニュー》
- ・外側線引直し、舗装修繕済
 - 巻き看板設置済



旧室野井小学校

那須高原小学校



那須中学校

- No.3
- ・幅員狭小 歩道設置
- 《対策メニュー》
- ・路肩ポール設置
 - ・道路改良拡幅予定



- No.4
- ・押しボタン信号設置
 - ・歩道延長
- 《対策メニュー》



田代友愛小学校



平成28年度

通学路対策箇所図

高久小学校

No.1

- ・押しボタン式信号の設置
- ◀対策メニュー▶
- ・押しボタン式信号の設置



平成28年度

通学路対策箇所図

東陽小学校

No.5

- ・横断歩道の設置
- ◀対策メニュー▶
- ・横断歩道設置検討
- ・停留所巻看板設置



旧美野沢小学校

東陽中学校

