

通学路における交通安全の確保に向けた合同点検一覧(H28)

点検日:平成28年12月16日(金)13:30~

学校名	箇所No.	箇所No.	道路種別	現況	危険箇所所在地	要望内容	利用人数	対策メニュー(案)	関係機関
高久小学校	1	H27 15	主要地方道 那須高原線	道路直線のためスピード出す車多く、横断するにあたり大変危険。 (横断歩道あり)	高久甲3358-3付近	押しボタン式信号機設置	8	押しボタン式信号機設置について検討	県(土木) 警察
那須小学校	2	H26 5	(町)湯本・ 横沢線	道幅狭い上に歩道がなく、スピードを出す車両が多い。	那須町湯本地区 南が丘牧場交差点から 湯本消防分署に至る道	道幅の拡張及び歩道の設置 側溝の蓋のない箇所あり	14	外側線引き直し済み (側溝蓋、舗装修繕) 路面標示設置検討(建設課) 巻き看板設置済み(総務課)	建設課 総務課
那須高原小	3	7	(町)池田・ 高久駅線	一部カーブのところが見通し が悪い。	高久丙1204番地 (ファミリーロード)	幅員の拡大及び歩道の設置 カーブ前後に「徐行」・「通学路」の標識の 設置	7	路肩ポール設置済み(建設課) 道路改良予定区間(H29から事業開始)	建設課
那須中学校 田代友愛小	4	14	主要地方道 那須高原線	歩道ないため、別な通学路を利用しているが、最近この道も交通量が増え危険であるため、通学路を変更したい。 (自転車通学) 小学生も通学路であり、横断する際に危険である。	高久乙593-401付近	歩道の延長 押しボタン信号機の設置	10 10	押しボタン式信号機設置について検討	県(土木) 警察
那須中央中学校	5	新	(国)294号	H29よりスクールバスの停留所となる。 停留所へ道路横断する際に横断歩道なく危険。 停留所より約100m先に横断歩道あるが、片側において停留所までの歩道なし	唐下公民館前	横断歩道の設置	8	停留所巻き看板設置(学校教育課)	学校教育課