

平成27年度 通学路対策箇所図

学びの森小学校

- No.7
- ・交通量多い スピード車多い
 - 【対策メニュー】
 - ・巻き付け看板設置予定



- No.6
- ・歩道幅員狭小
 - 【対策メニュー】
 - ・視線誘導マーカ―設置済み



- No.1
- ・スピード車多い
 - 【対策メニュー】
 - ・押しボタン式信号設置済み



- No.2
- ・幅員狭小 見通し悪い
 - 【対策メニュー】
 - ・カーブミラー設置済み



- No.8
- ・幅員狭小 交通量多い
 - 【対策メニュー】
 - ・交差点改良予定



- No.9
- ・歩道なし スピード車多い
 - 【対策メニュー】
 - ・通学路路面標示済み



黒田原中学校

- No.5
- ・幅員狭小 見通し悪い
 - 【対策メニュー】
 - ・通学路路面標示済み



黒田原小学校

- No.4
- ・路側帯狭い スピード車多い
 - 【対策メニュー】
 - ・路側帯清掃等継続管理



- No.10
- ・T字路見通し悪い
 - 【対策メニュー】
 - ・カーブミラー(大)に変更済み
 - ・スクールバス運行時の安全運



- No.11
- ・見通し悪い スピード車多い
 - 【対策メニュー】
 - ・看板設置済み、歩道清掃済み



- No.3
- ・幅員狭小 見通し悪い
 - 【対策メニュー】
 - ・歩道設置等検討



通学路対策箇所図

