

通学路における交通安全の確保に向けた対策一覧表

箇所No.	要望年度	合同点検 実施年度	関係学校（○要望学 校）	道路種別	現 況	危険箇所所在地	要望内容	利用 人数	対策メニュー	対応	関係機関
1	R2	(R2)	○ 黒田原小学校 那須中央中学校	町道上ノ原・上ノ台線	新小羽入地区方面からの児童が登 下校する通学路となっているが、道 幅が狭く非常に危険である。	寺子乙3938-40付近	道路の拡幅	9	道路改良（路肩拡幅）		建設課
									注意喚起看板取付を検討		総務課