

# 令和3年度 通学路対策箇所

No.10  
 ・歩道狭小  
 【対策メニュー】  
 ・看板設置、通学路変更



No.8  
 ・横断歩道無  
 【対策メニュー】  
 ・注意喚起看板の設置



No.12  
 ・歩道狭小  
 【対策メニュー】  
 ・路面標示、看板の設置



No.9  
 ・横断歩道無  
 【対策メニュー】  
 ・注意喚起看板の設置




No.13  
 ・道路の幅員狭小  
 【対策メニュー】  
 ・道路改良、看板の設置



No.11  
 ・歩道狭小  
 【対策メニュー】  
 ・路面標示



No.1  
 ・道幅狭小  
 【対策メニュー】  
 ・歩道の設置



# 令和3年度 通学路対策箇所

No.7  
・信号無  
【対策メニュー】  
・信号機の設置



No.2  
・幅員狭小 歩道無  
【対策メニュー】  
・注意喚起看板の設置



No.6  
・歩道無  
【対策メニュー】  
・路面標示、看板の設置



No.5  
・橋の幅員狭小 歩道無  
【対策メニュー】  
・路面標示、看板の設置



No.3  
・歩道無  
【対策メニュー】  
・注意喚起看板の設置



No.4  
・横断歩道の白線が薄い  
【対策メニュー】  
・横断歩道等更新

